RELAZIONE STRUTTURA CANILE INTERCOMUNALE DI VAIANO CREMASCO

Il canile sanitario è strutturato con n° 10 box singoli, un locale adibito a lavaggio materiale, uno a deposito mangime, e n° 2 box per infermeria (box singoli).

Il canile rifugio è strutturato invece con n° 48 box con capacità fino a 3 cani medi e piccoli, suddivisi per due diverse tipologie. I box grandi possono ospitare o 2 cani grandi o 3 cani medi piccoli, mentre i medi possono ospitare 1 cane grande o 2 cani medi o 3 cani piccoli.
I box hanno un'altezza minima pari a 2.00 m, sono dotati di illuminazione artificiale per l'ispezione degli animali e di lampade ad infrarossi per riscaldare nel periodo invernale. Le pareti sono in materiale facilmente lavabile per tutta l'altezza dei due metri della parete. I box sono completati da zone recintate esterne in parte coperte dalla sporgenza della gronda della parte coperta dei fabbricati. Reti, sbarre, cancelli e porte sono in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi. La pavimentazione è in battuto di calcestruzzo passato a scopa in modo che sia facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, con idonea pendenza e dispositivo di scarico che convoglia i reflui.

La struttura è stata realizzata tra il 2013 ed il 2014. L'inizio delle attività del Canile è del Marzo 2014.

La capacità del canile ammonta ad un totale di 170 cani ma attualmente in media ne sono presenti 60. Attualmente sono presenti n. 4 cani provenienti da sequestro giudiziario.

La palazzina è composta da:

- Sala d'attesa;
- WC e WC disabili;
- Ufficio amministrativo;
- Ambiente riabilitazione;
- Locale per il personale;
- Deposito mangimi;
- Locale preparazione pasti;
- Cella frigorifera;
- Sala lavaggio cani;
- Ambiente infermieristico;
- Spogliatoio maschi con WC;
- Spogliatoio femmine con WC.

Nel locale ambiente riabilitazione è possibile ospitare anche animali di piccola taglia ad esempio gatti.

È fornita di arredamento per gli uffici e per le visite veterinarie generiche, attrezzatura per le pulizie dei box, per il taglio del verde e per la preparazione dei pasti.

Il canile è provvisto di impianto di allarme, di un impianto di irrigazione presente solo nelle zone di sgambamento, un impianto telefonico compreso di rete internet ed inoltre sono presenti n° 15 erogatori per la derattizzazione. Il riscaldamento degli ambienti avviene attraverso pompe di calore, non è presente il riscaldamento a gas ed è collegato direttamente alla fognatura comunale

e lo scarico, per la normativa Dlgs 152, è stato assimilato ai reflui civili da parte dell'Ufficio d'ambito.

I consumi dell'impianto ammontano a: (valori al 09/09/2015) (letture progressive dei contatori)
Acqua: 1.122 Mc
Energia elettrica: F1 3727 F2 2516 F3 5468 = tot. 11711 Kv/h

I consumi dell'impianto ammontano a Settembre 2017 (letture progressive dei contatori)
Acqua: 6051 Mc (la lettura risulta viziata dovuta ad una perdita)
Energia elettrica: A1 31269 A2 24074 A3 47863 = tot 103.206 Kv/h

Acqua: 14150 Mc (lettura rilevata al 07/10/2021)

CONSUMO ACQUA

	Lettura progressiva 09/09/2015	Lettura progressiva Settembre 2017	Lettura progressiva 07/10/2021
Acqua pot	1.122	6.051	14.150

padania acque S.p.A
Servizio idrico integrato provincia di Cremona

Dati delle letture

Matricola	Data	Giorni	Lettura (m.c.)	Consumo (m.c.)	Tipo	Rilevazione
14BF025092	27/01/2021		13167		AUTOLETTURA INIZIALE	UTENTE
14BF025092	07/10/2021	253	14150	983	RILEVATA	GESTORE
14BF025092	31/10/2021	24		5	STIMATA	MEDIA STORICA

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI

ENERGIA ATTIVA	LETTURA PRECEDENTE				LETTURA ATTUALE				CONSUMO FATTURATO (kWh)			
	Data	F1	F2	F3	Data	F1	F2	F3	F1	F2	F3	Totale
LETTURA	01/12/2021	205	321	573	01/01/2022	242	362	647	906	1.025	1.836	3.7
									Totale energia attiva (kWh)			3.7

ENERGIA REATTIVA	LETTURA PRECEDENTE				LETTURA ATTUALE				CONSUMO FATTURATO (kVarh)			
	Data	F1	F2	F3	Data	F1	F2	F3	F1	F2	F3	Totale
LETTURA	01/12/2021	58	153	373	01/01/2022	66	167	406	194	361	805	1.3
									Totale energia reattiva (kVarh)			1.3

PRELIEVO DI POTENZA	Picco massimo di potenza raggiunto espresso in KW			
	Data	F1	F2	F3
	01/01/2022	0,596	0,612	0,596

Misuratore	Coeff. k energia	Coeff. k potenza
GEMIS	25	25

STORICO CONSUMI


F3	955	1304	757	742	679	689	767	735	852	951	1836	
F2	572	786	390	352	300	342	352	390	535	625	1025	
F1	261	340	272	263	288	275	283	229	267	511	906	
TOT	1788	2430	1419	1357	1267	1306	1402	1354	1654	2087	3767	kWh
											0	


Estratto fattura mese di dicembre


DATI DI FORNITURA

N. CONTRATTO	608000099988
INDIRIZZO DI PUNTO DI RICONSEGNA (POD):	
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 999	
26010 Vaiano Cremasco CR	
CODICE POD:	IT001E18322670
POTENZA IMPEGNATA:	35 Kw
POTENZA DISPONIBILE:	35 Kw
TENSIONE:	BT 380 V
OFFERTA:	EVRGRE1F201231 GREEN
TIPOLOGIA CLIENTE:	Altri Usi
DATA ATTIVAZIONE FORNITURA:	10/02/2021
DATA ATTIVAZIONE OFFERTA:	10/02/2021

Alleghiamo planimetrie della struttura




ISOLAMENTO
ONA DEPOS
RACCOLTA
IFIUTI
PARTE COPERTA (ZONA NC
CORRIDOIO DI SERVIZIO
PARTE COPERTA (ZONA NC
SPOGLIATOI
E MEDIC. ANIMALI
UFFICIO
AMM.
RICEV. PUBBLICO
1300
1130
Zona infermeria canile rifugio
PARTE COPERTA (ZONA NOTTE)
ZONA GIORNO PER I CANI
PARCHEGGI
INGRESSO
ALLA STRUTTURA


VERDE ESISTENTE
CANILE RIFUGIO
ZONA GIORNO PER I CANI
PARTE COPERTA (ZONA NOTTE)
CORRIDOIO DI SERVIZIO
PARTE COPERTA (ZONA NOTTE)
ZONA GIORNO PER I CANI
AREA A VERDE DELIMITATA
SGAMBAMENTO E GIOCO CANI
NUOVO VERDE
RILEVATO PER FUTURO TRATTO
DI PISTA CICLABILE
NUOVO VERDE LUNGO

Alleghiamo elenco del materiale presente in canile:

CUCCE	25 PICCOLE 45 MEDIE
PORTALAMPADE INFRAROSSI	COMPRESE DI 70 LAMPADINE
CONGELATORE 500L	
LAVATRICE	
ASCIUGATRICE	
FRIGORIFERO in cucina	
FRIGORIFERO in locale ausiliario	
MICROONDE	
SEDIE	
APPENDIABITI	
SCRIVANIA	
CASSETTIERA	
ARMADIETTO BASSO	
ARMADIO ALTO	
POLTRONCINA	
ARMADIETTO BASSO	
SCAFFALE (locale deposito)	
TAVOLO MENSA	
ARMADIETTO BASSO + PIANO TOP	
TAVOLO MENSA	
SCAFFALE (locale lavaggio)	
MENSOLA	
SCRIVANIA	
CASSETTIERA	
MOBILE BASSO	
ARMADIETTO SPOGLIATOIO	
PANCA	
ARMADIETTO SPOGLIATOIO	
PANCA	
TAVOLO VISITA	
LAMPADA STATIVO	
VETRINETTA	
GABBIA PIEGHEVOLE	
BARELLA	
PESA PER CANI	
ASTA	
CARRELLO SERVITORE	
GABBIA PARETE	
COMPUTER	
SCANNER	
STAMPANTE	
ASPIRALIQUIDI	
IDROPULITRICE	
CARRELLINO	

SCALA	
4 CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNI	
4 CESTINI PER BAGNI	
4 CESTINI PER SCRIVANIA	
5 CESTINI DIFFERENZIATA INTERNI	
PORTARIVISTE	
LAMPADA DA APPENDERE	
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	
CASSETTA ATTREZZI	
AVVOLGICAVO	
BACHECA PORTACHIAVI	
2 KENNEL TRASPORTO	
PISTOLA PER ACQUA	
60 PORTACARTELLE SU PORTE	
3 ZERBINI	
11 MUSERUOLE	
ACCALAPPIACANI	
12 ATTACCHIRAPIDI	
10 PRESE RUBINETTO	
TOSATRICE	
TAGLIAUNGHIE	
LETTORE MICROCHIP	
KIT OTOSCOPIO	
DECESPUGLIATORE	
TOSAERBA	

Tutto il materiale sarà verificato in contradditorio ad inizio del nuovo contratto.

Durante il periodo di gestione, in ogni momento, potrà essere controllato l’elenco e constatata la presenza, ed in caso di mancanze, a carico del gestore, deve essere eventualmente reintegrato.